


Querschnitte unserer Sonderkästen.

Oval, der grün gekennzeichnete Bereich ist der Eingriffsbereich. Diese Blende wird komplett abgenommen. Eignet sich nicht für die Unterputzmontage, oder ist nur teilweise einputzbar.



Der Kasten ist bei integrierbaren Modellen ist komplett einputzbar, der Serviceeingriff befindet sich unterhalb des Kastens. Die Herstellung ist sehr aufwendig und es werden besondere Materialeigenschaften benötigt. Darum sind diese Kästen preisintensiver.

